

SEDAŞ Ekipleri Düzce Depreminin Yaralarını Hızla Sarıyor Düzce depremi sonrası SEDAŞ seferber oldu

Düzce'de sabaha karşı 04.08'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası SEDAŞ ekipleri tam kadro sahada görev aldı. Olası tüm zor durumlara karşı seferber olan SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için ara vermeden çalışmalarına devam etti.



Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) alarma geçti. Düzce'de sabaha karşı meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce ve ilçelerinde teyakkuzda olan saha ekipleri tüm bölgenin enerjilendirilmesini sağladı.

Depremin ardından Bolu, Kocaeli ve Sakarya bölgelerinden konuşlandırılan destek ekipleri ile Düzce bölgesinde çalışmalara başlayan saha ekiplerine, SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi de eşlik etti. Toplamda 120 çalışan ve 58 aracın aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonunda Düzce ve ilçelerinin tamamına enerji verilmesi sağlandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941



SEDAŞ Üst Yönetim Ekibinin bölgeyi mercek altına aldığı saha çalışmalarında, can ve mal güvenliği tedbirleri alınarak hasar gören şebekenin bakım-onarım ve enerjilendirilmesi sırasında teknolojik ekipmanlardan ve güçlü araç filosundan yararlandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941