

	Doküman No	Doküman İsmi	Sayfa No	Rev. No
	SED.PR.018	ŞANS ESERİ BULUNTU PROSEDÜRÜ	1/2	00

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedür, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ve SEDAŞ adına alt işverenler tarafından gerçekleştirilecek tüm kazı çalışmaları sırasında kültürel mirasın korunmasını desteklemek, eğer var ise arkeolojik ve kültürel mirasa ilişkin hasar ve riskleri azaltmak ve arkeolojik ve kültürel mirasa ilişkin yasa ve düzenlemeler ile uyumluluğu sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu prosedür, SEDAŞ dâhilindeki yapım ve kazı işlemlerini gerçekleştirilen tüm iş birimleri ve tüm ilgili tarafları kapsamaktadır.

2 SORUMLULUKLAR

Bu prosedür Yatırım ve Bakım Grup Müdürlüğü tarafından hazırlanır; Yönetim Sistemlerine uygunluğu Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından kontrol edilir; Direktör onayı ile yayınlanır.

3 REFERANSLAR

IFC Performans Standartı; Kültürel Miras

4 TANIMLAR

Kültürel Miras: Taşınabilir veya sabit nesneler, alanlar, yapı grupları ve arkeolojik, paleontolojik, tarihi, mimari, dini, estetik veya diğer kültürel öneme sahip ulusal özellikler ve peyzajlar.

Buluntu: Projenin uygulanması esnasında beklenmedik bir şekilde karşılaşılan fiziksel kültürel miras.

5 UYGULAMA

Arkeolojik bulgunun ortaya çıkması durumunda;

- Derhal çalışma bölgesindeki bütün faaliyetler durdurulması,
- Yapım Hizmet Yüklenicisinin, Yapım Kontrol Yüklenicisine, Yapım ve Bakım Yöneticisine, Proje ve Yapım Müdürlüğüne ve Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürlüğü bilgi verilmesi,
- Bulgunun fotoğrafları çekilmesi veya teknik çiziminin yapılması,
- Bulguları hareket ettirmeden bulgunun bulunduğu konumun kaydedilmesi,

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	
<i>Yapım Uzmanı</i>	<i>Proje ve Yapım Müdürü</i>	<i>Yatırım ve Bakım Grup Müdürü</i>	<i>Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü</i>

	Doküman No	Doküman İsmi	Sayfa No	Rev. No
	SED.PR.018	ŞANS ESERİ BULUNTU PROSEDÜRÜ	2/2	00

- Yetkisiz kişilerin bulguya erişimini ve kaybolmasını engellemek amacıyla bulgu alanı güvenlik şeridi ile çevrilmesi,
- Yapım Hizmet Yüklenicisi, Yapım Kontrol Yüklenicisi, Yapım ve Bakım Yöneticisi ve Proje ve Yapım Müdürlüğü yetkililerince bulgunun bulunduğu bölgenin kolluk kuvvetlerine (Polis, jandarma) ve bölgede Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere (Koruma Bölge Kurulu Kocaeli Teşkilatı, Koruma Bölge Kurulu Ankara 1 Nolu Teşkilatı veya Bağlı Müze Müdürlükleri) bilgi verilmesi,
- Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerdeki yetkililerin talep ettiği eylemlerin Proje Yöneticisi(Şantiye Şefi) tarafından yetkililer huzurunda gerçekleştirilmesi,
- Şans Eseri Buluntu Formu' nun doldurulması,
- Bulgu nedeniyle tamamlanamayan tesis faaliyetleri için Proje ve Yapım Müdürlüğü yetkililerince Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Bölge Kurullarına gerekli başvurular yapılarak, hazırlanacak protokole uygun olarak tesis faaliyetlerin tamamlanması ya da durdurulması,

Adımları uygulanacaktır.

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

Şans Eseri Buluntu Formu

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	
Yapım Uzmanı	Proje ve Yapım Müdürü	Yatırım ve Bakım Grup Müdürü	Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü