



SEDAŞ Kuruçeşme trafosunda oluşan kesintiye hızla müdahale ediyor

İzmit İlçesine bağlı, Kuruçeşme mevkiinde, Plajyolu bölgesi ile D-100 karayolunun alt ve üst kesimleri ile Cumhuriyet mahallesini kapsayan alanda meydana gelen yangın nedeniyle yaşanan enerji kesintisine SEDAŞ tarafından hızla müdahale ediliyor. SEDAŞ ekipleri, elektrik dağıtım şebekesinde oluşan yangın sonucunda ortaya çıkan olumsuz şartların giderilmesi ve tüketicileri enerjiyle en hızlı şekilde buluşturmak amacıyla çalışmalara başladı.

SEDAŞ, 10 MVA'lık trafonun yenilenmesi amacıyla, çok sayıda ekip ve malzeme desteğiyle, enerjinin kısa sürede yeniden verilebilmesi çalışıyor. SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü, bölgeye yeniden enerji verilmesi için gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Ayrıca SEDAŞ, yangının çıkış nedeninin incelenmesi için gerekli çalışmaları da başlattı.

Yayınlar ve gazeteciler için bilgi

Ayhan Erkovan
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Kurumsal İletişim Müdürü
T: (0264) 295 85 00/60010
E: ayhan.erkovan@sedas.com

Nursel Öztürk Bakırcı
Grup 7 İletişim Danışmanlığı
Müşteri İlişkileri Yönetmeni
T:(0212)2921313
E: nbakirci@grup7.com.tr